

**Общество с ограниченной ответственностью****«Дарапти»**

ИНН 7819027008 КПП 780601001 ОКПО 59457048

Адрес местонахождения: 195253, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 58-а, лит. Ж, помещение 9-Н, часть каб.№ 12

тел./ (812) 677-66-24/факс доб.4394, e-mail: [Darapty@boxlist.ru](mailto:Darapty@boxlist.ru)

Исх. № 11 от «07» марта 2024 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Дарапти»

/Паскипарт Л.Г.

01.03.2024 года

**Прейскурант**

Сервисного центра транспортной системы г. Сочи на выполнение ремонтных работ терминалов NEWPOS моделей 8210.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, руб.
1	Диагностика терминала в случае отказа от ремонта	400
2	Профилактика терминала (чистка клавиатуры и термопринтера)	1600
3	Замена принтера 8210 (без учёта ЗИП)	2050
4	Замена принтера 8210 (с учётом нового ЗИП)	3947
5	Замена экрана 8210 (без учёта ЗИП)	2020
6	Замена экрана 8210 (с учётом нового ЗИП)	5164
7	Замена GSM антенны 8210 (без учёта ЗИП)	220
8	Замена GSM антенны 8210 (с учётом нового ЗИП)	739
9	Замена NFC антенны 8210 (без учёта ЗИП)	600
10	Замена NFC антенны 8210 (с учётом нового ЗИП)	1471
11	Замена платы портов 8210 (без учёта ЗИП)	2000
12	Замена платы портов 8210 (с учётом нового ЗИП)	9603
13	Замена крышки принтера 8210 (без учёта ЗИП)	150
14	Замена крышки принтера 8210 (с учётом нового ЗИП)	642
15	Замена клавиатуры 8210 (без учёта ЗИП)	2660
16	Замена клавиатуры 8210 (с учётом нового ЗИП)	3748
17	Замена верхней части корпуса терминала 8210 (без учёта ЗИП)	2850
18	Замена верхней части корпуса терминала 8210 (с учётом нового ЗИП)	3871
19	Замена нижней части корпуса терминала 8210 (без учёта ЗИП)	1370
20	Замена нижней части корпуса терминала 8210 (с учётом нового ЗИП)	2391
21	Замена крышки аккумулятора (без учёта ЗИП)	110
22	Замена крышки аккумулятора (с учётом нового ЗИП)	926
23	Замена сетевого адаптера питания (с учётом нового ЗИП)	2725
24	Замена сетевого кабеля к адаптеру питания (с учётом нового ЗИП)	302
25	Снятие блокировки Tamper Source (замок) (при отсутствии других повреждений)	500
26	Восстановление терминала после несанкционированного вскрытия (отсутствует наклейка-пломба либо видны следы вскрытия)	2950
27	Восстановление разъёмов на плате (пайка) (при возможности восстановления)	2500
28	Замена литиевой аккумуляторной батареи для 8210 (с учётом нового ЗИП)	2742