

Общество с ограниченной ответственностью**«Дарапти»**

ИНН 7819027008 КПП 780601001 ОКПО 59457048

Адрес местонахождения: 195253, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 58-а, лит. Ж, помещение 9-Н, часть каб. № 12

тел./ (812) 677-66-24/факс доб.4394, e-mail: Darapty@boxlist.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Дарапти»

Паскипарт Л.Г.

28.11.2023 года

Прейскурант

Сервисного центра транспортной системы г. Сочи на выполнение ремонтных работ терминалов NEWPOS моделей 8210.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, руб.
1	Диагностика терминала в случае отказа от ремонта	400
2	Профилактика терминала (чистка клавиатуры и термопринтера)	1 600
3	Замена принтера 8210 (без учёта ЗИП)	2 050
4	Замена принтера 8210 (с учётом нового ЗИП)	3 947
5	Замена экрана 8210 (без учёта ЗИП)	2 020
6	Замена экрана 8210 (с учётом нового ЗИП)	5 702
7	Замена GSM антенны 8210 (без учёта ЗИП)	220
8	Замена GSM антенны 8210 (с учётом нового ЗИП)	739
9	Замена NFC антенны 8210 (без учёта ЗИП)	600
10	Замена NFC антенны 8210 (с учётом нового ЗИП)	1 465
11	Замена платы портов 8210 (без учёта ЗИП)	2 000
12	Замена платы портов 8210 (с учётом нового ЗИП)	8 423
13	Замена материнской платы 8210 (без учёта ЗИП)	2 220
14	Замена материнской платы 8210 (с учётом нового ЗИП)	15 996
15	Замена крышки принтера 8210 (без учёта ЗИП)	150
16	Замена крышки принтера 8210 (с учётом нового ЗИП)	642
17	Замена прижимного ролика 8210 (без учёта ЗИП)	110
18	Замена прижимного ролика 8210 (с учётом нового ЗИП)	602
19	Замена клавиатуры 8210 (без учёта ЗИП)	2 660
20	Замена клавиатуры 8210 (с учётом нового ЗИП)	3 580
21	Замена верхней части корпуса терминала 8210 (без учёта ЗИП)	2 850
22	Замена верхней части корпуса терминала 8210 (с учётом нового ЗИП)	3 715
23	Замена нижней части корпуса терминала 8210 (без учёта ЗИП)	1 370
24	Замена нижней части корпуса терминала 8210 (с учётом нового ЗИП)	2 235
25	Замена крышки аккумулятора (без учёта ЗИП)	110
26	Замена крышки аккумулятора (с учётом нового ЗИП)	461
27	Замена сетевого адаптера питания (с учётом нового ЗИП)	3 001
28	Замена сетевого кабеля к адаптеру питания (с учётом нового ЗИП)	789
29	Снятие блокировки Tamper Source (замок) (при отсутствии других повреждений)	500
30	Восстановление терминала после несанкционированного вскрытия (отсутствует наклейка-пломба либо видны следы вскрытия)	2 950
31	Восстановление разъёмов на плате (пайка) (при возможности восстановления)	2 500
32	Замена модуля мобильной связи для 8210 (с учётом нового ЗИП)	13 695