

Общество с ограниченной ответственностью «Дарапти»

ИНН 7819027008 КПП 780601001 ОКПО 59457048

Юридический адрес: 195253, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 58-а, лит. Ж,
помещение 9-Н, часть каб.№ 12 тел./факс (862) 555-25-32, e-mail: info@sochi-tk.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Дарапти»



_____/Паскипарт Л.Г.

30.06.2022 года

Прейскурант

Сервисного центра транспортной системы г. Сочи на выполнение
ремонтных работ терминалов NEWPOS моделей 8210.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, руб.
1	Диагностика терминала в случае отказа от ремонта	400.00
2	Профилактика терминала (чистка клавиатуры и термопринтера)	1600.00
3	Замена принтера 8210 (без учёта ЗИП)	2050.00
4	Замена принтера 8210 (с учётом нового ЗИП)	3896.00
5	Замена экрана 8210 (без учёта ЗИП)	2020.00
6	Замена экрана 8210 (с учётом нового ЗИП)	5824.00
7	Замена GSM антенны 8210 (без учёта ЗИП)	220.00
8	Замена GSM антенны 8210 (с учётом нового ЗИП)	726.00
9	Замена NFC антенны 8210 (без учёта ЗИП)	600.00
10	Замена NFC антенны 8210 (с учётом нового ЗИП)	1452.00
11	Замена платы портов 8210 (без учёта ЗИП)	2000.00
12	Замена платы портов 8210 (с учётом нового ЗИП)	8471.00
13	Замена крышки принтера 8210 (без учёта ЗИП)	150.00
14	Замена крышки принтера 8210 (с учётом нового ЗИП)	628.00
15	Замена прижимного ролика 8210 (без учёта ЗИП)	110.00
16	Замена прижимного ролика 8210 (с учётом нового ЗИП)	470.00
17	Замена клавиатуры 8210 (без учёта ЗИП)	2660.00
18	Замена клавиатуры 8210 (с учётом нового ЗИП)	3556.00
19	Замена верхней части корпуса терминала 8210 (без учёта ЗИП)	2850.00
20	Замена верхней части корпуса терминала 8210 (с учётом нового ЗИП)	3691.00
21	Замена нижней части корпуса терминала 8210 (без учёта ЗИП)	1370.00
22	Замена нижней части корпуса терминала 8210 (с учётом нового ЗИП)	2211.00
23	Замена крышки аккумулятора (без учёта ЗИП)	110.00
24	Замена крышки аккумулятора 8210 (с учётом нового ЗИП)	452.00
25	Замена одного датчика Tamper Source 8210 (с учётом нового ЗИП)	500.00
26	Снятие блокировки Tamper Source (замок) (при отсутствии других повреждений)	500.00
27	Восстановление терминала после несанкционированного вскрытия (отсутствует наклейка-пломба либо видны следы вскрытия)	2950.00
28	Восстановление разъемов на плате (пайка) (при возможности восстановления)	2500.00